



## Akku Bandschleifer BSR 18-0

**EAN:** 4015671571878

**Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):**  
78407

**Beschreibung:**

•18V E<sup>3</sup> Akkusystem-Gruppe•stufenlose, variable Bandgeschwindigkeitsvorwahl•ergonomischer Handgriff mit Softgrip  
 Auflage•randnahes Schleifen•Führungsriff für komfortables Arbeiten•Band-Schnellwechselsystem•einfache  
 Bandlaufjustierung durch Einstellung der Lenkrolle•leistungsstarke, integrierte Staubabsaugung  
 Lieferumfang:  
 Bandschleifer BSR 18-0, Staubfangsack, ohne Akkupack und Ladegerät. Optionales Zubehör:•#58160 Schleifband-Set  
 76x457 mm 6-tlg. •#58540 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020•#58553 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit  
 LGAP 18-3040•#58555 Akkupack AP 18-20•#58556 Akkupack AP 18-30•#58557 Akkupack AP 18-40•#58539 Ladegerät  
 LG 18-05 I•#58547 Ladegerät LG 18-30•#58549 Ladegerät LG 2-18-30

### Ersatzteilliste zu: 58467 / FSL58467-01

VMg = verbaute Menge  
RG = Rabattgruppe

### Zeichnung zu: 58467 / FSL58467-01

Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung	VMg	RG	Preis € excl. MwSt	UVP € incl. MwSt
1	58467-01001	Ein / Aus Schalter 35A	1	1	8,39	9,98
2	58467-01002	Riemenscheibe Motor	1	1	4,19	4,99
3	58467-01003	Riemenscheibe Lüfterrad	1	1	5,03	5,99
4	58467-01004	Riemen 338 EPJ	1	1	7,13	8,48
5	58467-01005	Staubfangsack	1	1	3,35	3,99
ohne Abb.	58160	Schleifband-Set 76x457 mm 6-tlg.	0	1	6,30	7,50
ohne Abb.	58540	Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020	0	2	50,38	59,95
ohne Abb.	58547	Ladegerät LG 18-30	0	1	25,17	29,95
ohne Abb.	58549	Ladegerät LG 2-18-30	0	3	37,77	44,95
ohne Abb.	58553	Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3040	0	2	75,59	89,95
ohne Abb.	58555	Akkupack AP 18-20	0	2	33,57	39,95
ohne Abb.	58556	Akkupack AP 18-30	0	2	47,02	55,95
ohne Abb.	58557	Akkupack AP 18-40	0	2	58,78	69,95

